
Тиски IRONGATOR с системой быстрого перемещения


721Q/6



Профили

Описание товара

- литой корпус из серого чугуна
- кованые губки из конструкционной стали, подвергнуты закалке и отпуску
- корпус покрыт лаком, губки с антикоррозионным покрытием, остальные части оцинкованы
- плавный ход гарантирует точное управление движущимися частями
- тиски могут быть объединены с поворотным устройством
- система быстрого перемещения



	B	L	L	D	H1	a	b	H	L1	B1	
621482	125	120	336	17 - 62	95	66	44	176	132	90	14500
621568	150	140	400	20 - 75	117	80	53	211	154	105	23500

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)






Аксессуары


Поворотное устройство для тисков арт. 721/6 и 721Q/6


Сменные губки, алюминиевые для арт. 721/6 и 721Q/6

Запасные детали


Сменные губки к арт. 721/6 и 721Q/6


Сменные губки, алюминиевые для арт. 721/6 и 721Q/6

Советы по безопасности

● Избегайте зажима с большим усилием, когда деталь упирается в угол губок тисков, так как это может привести к повреждению губки.

● Как можно скорее заменяйте погнутую рукоятку (вороток).

● Используйте болты во всех крепёжных отверстиях основания тисков.

● Используйте стопорные (пружинные) шайбы под гайками.

● При распиливании зажатой в тисках детали пилите как можно ближе к губкам, чтобы избежать вибрации. Следите за тем, чтобы не пропилить сами губки.

● При зажиме очень длинных деталей поддерживайте их свободный (дальний) конец, а не создавайте дополнительную нагрузку на тиски.

● Регулярно наносите немного масла на все движущиеся части.

● Если резьбовая часть тисков открыта, следите за тем, чтобы на ней не было стружки и грязи.

● Немедленно утилизируйте тиски при обнаружении малейших волосяных трещин.

● Всегда используйте тиски, подходящие по размеры, чтобы удерживать заготовку без напряжения.

● Не используйте губки тисков в качестве наковальни.

● Никогда не используйте удлинители рукоятки для создания дополнительного усилия зажима.

● Никогда не стучите по рукоятке, чтобы затянуть тиски сильнее, чем позволяет усилие руки.

● Никогда не пытайтесь ремонтировать тиски с помощью сварки или пайки.

● Не пытайтесь гнуть толстые стержни в тисках лёгкой серии (неподходящих для таких нагрузок).