# Šroubovák TORX TBI

621TBI



## Profily

## Vlastnosti produktu

- dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- dřík povrch chrom, černý hrot
- rukojeť: ergonomický tvar
- troj komponentní materiál
- závěsný otvor




| | | C | L | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 611722 | TX 6 | 60 | 145 | 3 | 34 |
| 611724 | TX 8 | 60 | 145 | 3 | 34 |
| 611726 | TX 10 | 80 | 165 | 3 | 35 |
| 611727 | TX 15 | 80 | 165 | 3,5 | 37 |
| 611728 | TX 20 | 100 | 185 | 4 | 43 |
| 611729 | TX 25 | 100 | 200 | 4.5 | 63 |

| | | C | L | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 611730 | TX 27 | 115 | 215 | 5.5 | 76 |
| 611731 | TX 30 | 115 | 225 | 6 | 98 |
| 611732 | TX 40 | 130 | 250 | 7 | 130 |

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

### Používání (obrázky)



## Bezpečnostní tipy

- Pomocí šroubováku přidržujícího šrouby začněte šroubovat na nepohodlných, těžko přístupných místech.
- V těsné blízkosti, kde nelze použít běžný šroubovák, použijte malý šroubovák.
- Zaoblená špička by měla být opravena pilníkem; ujistěte se, že hrany jsou rovné.
- Šroubováky používané na obchodě je nejlepší skladovat ve stojanu. Tímto způsobem lze rychle provést správný výběr správného šroubováku.
- Udržujte rukojeť šroubováku v čistotě; mastná rukojeť může způsobit nehody.
- Šroubovák by nikdy neměl být používán jako páčidlo. Pokud je tímto způsobem přetížen, čepel se může zlomit a poslat částečku oceli do paže operátora nebo dokonce do jeho očí.

- Nepoužívejte kleště na rukojeť šroubováku, abyste získali extra sílu otáčení. Klíč by se měl používat pouze na čtyřhrannou stopku nebo podložku šroubováku, který je speciálně navržen pro tento účel.
- Nevystavujte čepel šroubováku nadměrnému teplu, protože to může snížit tvrdost čepele.
- Nepoužívejte šroubovák s dělenou nebo zlomenou rukojetí.
- Nepoužívejte běžný šroubovák ke kontrole akumulátoru nebo ke zjištění, zda je elektrický obvod pod napětím.

# Bezpečnost (obrázky)



