Съёмник зубчатого шкива универсальный

2210/2A

Профили

Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- поверхностная обработка: хромированный в соответствии со стандартом ISO 1456:2009, винт - чернёный
- для удаления всех типов приводных шкивов (с 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 торцевыми канавками)

- Инструмент предназначен для удаления приводных шкивов с торцевыми канавками. Инструмент удаляет шкив при абсолютном отсутствии опасности повреждения. Инструмент подстраивается для разных значений диаметра шкива, так как его лапки регулируются.





	B	D	H		
621780	100	48 - 82	135	800	Till end of the stock

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Вставьте лапки съёмника (3 шт.) в прорези съёмника, отмеченное количеством прорезей шкива. Например: если шкив имеет 5 отверстий, вставьте лапки съёмника (3 шт.) во все прорези съёмника со знаком номера 5.



Вставьте лапки съёмника в отверстия шкива.



Поворачивайте ходовой винт съёмника в направлении по часовой стрелке, пока шкив не снимется.



После завершения работы удалите съёмник.



Съёмник может использоваться для различных видов шкивов.



Фото (картинки)





Аксессуары

Съёмник зубчатого шкива

Съёмник-сепаратор

Запасные детали

Винт для арт. 2210/2

Безопасность (картинки)