Screwdriver set VDE TBI with phase tester

603CS6TVDETBI



프로파일

1000V IEC 60900

제품 특징

세트 구성품:


- 3x VDETBI electrician´s screwdriver with insulated blade (article 603VDETBI) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- 2x VDETBI crosstip (PH) screwdriver with insulated blade (article 613VDETBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
- 1x phase tester 220 - 250 V (article 630VDE) dim. 0.5x3.0x140

제품명	SKU	Article	직경	수량
Screwdriver set VDE TBI with phase tester	617043	603CS6TVDETBI	-	6


제품명	SKU	Article	직경	수량
Electrician´s screwdriver with insulated blade, VDE TBI		603VDETBI	0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150	3
Crosstip (PH) screwdriver with insulated blade, VDE TBI		613VDETBI	PH1x80, PH2x100	2
Phase tester 220 - 250 V		630VDE	0.5 x 3.0x140	1


* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

사용법 (사진)




Ergonomic handle design for protecting your hands.






인체공학적 손잡이 디자인 = 손 보호



더 넓은 손 접촉 면적 = 더 많은 토크 파워



안전 수칙



- 나사 고정 스크류드라이버를 사용하여 손이 닿지 않는 접근하기 어려운 부분에서 나사를 조입니다.
- 기존의 드라이버를 사용할 수 없는 짧은 구역에서는 스터비 드라이버를 사용하십시오.
- 둥근 팁은 파일로 수정해야 합니다. 모서리가 직선인지 확인하십시오.
- 상점에서 사용하는 드라이버는 선반에 보관하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 올바른 드라이버를 신속하고 적절하게 선택할 수 있습니다.



- 추가 회전력을 얻기 위해 드라이버 핸들에 플라이어를 사용하지 마십시오. 렌치는 해당 용도로 특별히 설계된 사각 자루 또는 볼스터 스크류드라이버에만 사용해야 합니다.
- 드라이버 날을 과도한 열에 노출시키지 마십시오. 날의 경도가 떨어질 수 있습니다.
- 손잡이가 갈라지거나 부러진 드라이버를 사용하지 마십시오.
- 일반 스크류드라이버를 사용하여 축전지를 확인하거나 전기 회로에 전류가 흐르는지 확인하지 마

● 드라이버 핸들을 깨끗하게 유지하십시오. 기름기가 많은 손잡이는 사고를 일으키기 쉽습니다.

● 스크류드라이버는 절대로 지렛대로 사용해서는 안 됩니다. 이러한 방식으로 과도한 스트레스를 받으면 날이 부러져 강철 입자가 작업자의 팔이나 눈을 향해 튈 수 있습니다.

● 여러 파트가 있는 VDE 공구는 사용하기 전에 올바르게 조립해야 합니다.

● VDE 공구로 작업할 때 물과의 접촉을 피하십시오.

십시오.

● 마모 흔적이 있고 두 번째 플라스틱 층이 보이는 공구를 사용하지 마십시오.