Sada skrutkovačov TBI so šesťhranom

600CS5TBI



Profiles

Product features

Súprava obsahuje:

- 1x plochý skrutkovač TBI (produkt 605TBI) rozm. 0,8 x 4,0 x 100
- 2x plochý skrutkovač TBI so šesťhranom (produkt 600TBI) rozm. 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 125
- 2x krížový (PH) skrutkovač TBI so šesťhrannou podložkou (produkt 616TBI) rozm. PH 1x80, PH 2x100

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Sada skrutkovačov TBI so šesťhranom	614007	600CS5TBI	-	5
Skrutkovač plochý TBI		605TBI	0.8 x 4.0x100	1
Skrutkovač plochý so šesťhranom TBI		600TBI	1.0 x 5.5x100, 1.2 x 6.5x125	2
Skrutkovač krížový (PH) TBI so šesťhranom		616TBI	PH 1x80, PH 2x100	2

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Safety tips

- Pomocou skrutkovača pridržiavajúceho skrutky začnite skrutkovať na nepohodlných a ťažko dostupných miestach.
- V blízkosti, kde nie je možné použiť bežný skrutkovač, použite hrubý skrutkovač.
- Zaoblený hrot by mal byť opravený pilníkom; uistite sa, že okraje sú rovné.
- Skrutkovače používané v dielni je najlepšie skladovať v stojane. Týmto spôsobom je možné rýchlo vybrať správny skrutkovač.
- Udržujte rukoväť skrutkovača v čistote; mastná rukoväť môže spôsobiť nehody.
- Skrutkovač by sa nikdy nemal používať ako páčidlo. Ak je takto nadmerne namáhaný, čepeľ sa môže zlomiť a poslať čiastočku ocele do ramena operátora alebo dokonca do jeho očí.

- Nepoužívajte kliešte na rukoväť skrutkovača, aby ste získali extra silu otáčania. Kľúč by sa mal používať iba na štvorhrannom drieku alebo podložke skrutkovača, ktorý je špeciálne navrhnutý na tento účel.
- Čepeľ skrutkovača nevystavujte nadmernému teplu, pretože to môže znížiť tvrdosť čepele.
- Nepoužívajte skrutkovač s rozštiepenou alebo zlomenou rukoväťou.
- Na kontrolu akumulátora alebo na zistenie, či je elektrický obvod pod napätím, nepoužívajte bežný skrutkovač.

Safety (pictures)

