Tregues Zinxhiri veshin

1644/4



Profiles

Product features


- bëra nga saktësi, lazer prerë çeliku.

Si të përdorni mjet:

- Një zinxhir veshur ndërrime dobët dhe vesh ingranazhet më të shpejtë. Ky mjet është një matës "të shkojnë, nuk shkojnë", i projektuar për të treguar me saktësi kur një zinxhir është e lodhur jashtë.

E rëndësishme!

- Matja: nga 0 në 0,6% - ka veshin zinxhir. nga 0,7 në 1,2% zinxhiri është i lodhur dhe është e nevojshme për të zëvendësuar atë.



	L	A	B	C	
617171	122,5	2	37	12,7	40

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram.Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)

