Miernik zużycia łańcucha

1644/4



Profile

Cechy produktu


- Wykonany z precyzyjnie, laserowo ciętej stal

Jak użyć przyrząd :

- Zużyty łańcuch powoduje trudniejsza zmianę przerzutek i szybsze zużywanie się zębatek. Narzędzie umożliwia kontrolę zużycia łańcucha przez stwierdzenie "dobry" lub "zły".

Ważne !

- Pomiar: od 0 do 0, 6 % - łańcuch nie jest zużyty. Od 0, 7 do 1, 2 % łańcuch jest zużyty i trzeba go wymienić.



	L	A	B	C	
617171	122,5	2	37	12,7	40

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)

