# Kontrolnik obrabljenosti verige, profesionalni

1643/4





## Profili

## Atributi izdelka

### Kako uporabiti orodje:

- Profesionalni kontrolnik obrabljenosti verige je namenjen natančnemu merjenju obrabe verige. Koleščka kontrolnika nastavimo v izhodiščni položaj, na vrednost 0, merilna zatiča vstavimo med člene verige in z lahkim vrtenjem koleščka ugotavljamo raztegnjenost verige. Koleščka z manjšo silo privijemo do konca in na merilni skali odčitamo razteg verige v območju od 0 do 1,2 mm. Meritev ponovimo na več odsekih verige. Proizvajalci priporočajo zamenjavo verige, ko se doseže razteg oziroma obraba verige preko 0,5 % ali 0,6 mm na dolžini 10 členov.




| | | L | B | A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617170 | 0 - 1,2 | 137 | 25,5 | 20 | 119,4 | 120,6 | 142 |

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Uporaba (slike)

