Пневматичен шлайф апарат

1510



Профили

Параметри на продукта

- обороти на празен ход: 10000 оборота на мин
- Max въздушно налягане: 6.2 Bar
- консумация на въздух 212 l/min
- Накрайник за въздух - 1/4"
- "Velcro" шлайф подложка


Предимства:

- ергономичната форма на дръжката осигурява добро захващане и предотвратява плъзгане
- подходящ за работа от десничари и левичари
- тихо и мощно задвижване
- удобен ключ за включване/изключване.
- отделените частици се събират в торбичката,за да осигурят чиста работна повърхност
- гъвкава и здрава тръба за почистване на прахта

- не остава ивици по работната повърхност
- по-добри работни възможности поради минимални вибрации
- екстремна сила на база на теглото(1,2kg)

Употреба:


- автосервизи
- подготовка на повърхностите за последваща обработка
- идеален за шлайфане на конструкции от стомана,метал или дърво
- Основата на полиращата машина е тип VELCRO™ ,което дава възможност за бързо ,просто и безопасно закрепване на полиращи дискове.Тази система се използва широки в различни области,най-познатия пример е маратонките с VELCRO™ пристягане.



	№	L	A	D	
617713	5	220	105	150	1615

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

Употреба (снимки)









Снимки (снимки)



Аксесоари

 Съединител, мъжки

 Съединител, мъжки

 Съединител, женски

 Съединител, женски

 Филтър-регулатор и омаслител 3/8"

 Филтър-регулатор и омаслител 1/2"

 Маркуч спирален за въздух

Съвети за безопасност

- Налягането в инструмента по време на работа трябва да бъде най-малко 6,2 бара, за да работи инструментът правилно.
- Редовно почиствайте и подсушавайте въздушните филтри.
- Винаги използвайте чист и сух въздух с правилната смес от масло, за максимален живот на инструмента.
- Проверете съединенията и се уверете, че тръбите и другото оборудване не са повредени преди употреба.
- Всички инструменти трябва да бъдат внимателно намазани с масло, преди да се съхраняват.
- Винаги съхранявайте пневматичните инструменти на сухи места, далеч от вода.
- Винаги използвайте оригинални резервни части.

- Винаги изключвайте инструментите, които не се използват, от подаването на въздух.

- Ремонтите могат да се извършват само от упълномощен персонал, оторизиран от Unior d.d.