Зачистная машинка пневматическая угловая

1518



Профили

Описание товара


- обороты холостого хода: 11000 об/мин
- максимальное давление воздуха: 6,2 бар
- расход воздуха: 170 л/мин
- размер штуцера: 1/4"; для отрезных и зачистных кругов макс. Ø 125

Преимущества:

- съёмная рукоятка
- рычаг безопасности предотвращает автоматическое включение

Применение:

- защита от вращающихся частей
- может использоваться в небольших помещениях
- инструментальная промышленность
- зачистка сварных швов
- зачистка бетонных поверхностей и стен
- зачистка деревянных поверхностей
- удаление лакокрасочного слоя
- удаление ржавчины
- резка профиля и листового металла
- прочее использование в домашних условиях



	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Фото (картинки)



Аксессуары

 Штуцер, с внешней резьбой

 Штуцер, с внешней резьбой

 Муфта соединительная, с внешней резьбой

 Муфта соединительная, с внешней резьбой

 Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический, 3/8"

 Фильтр-регулятор и лубрикатор пневматический, 1/2"

 Шланги спиральные пневматические

Советы по безопасности



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.