
# Cuneo per martelli

812.2



## Profili

| | 812 | 812A | 820 | 820A | 810 | 830 | 817 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609626 | 100 | 100 | 22 | 22 | | | | 2 |
| 605095 | 150, 200 | 150, 200 | 27 | 27 | | | | 30 |
| 605096 | 250, 300 | 250, 300 | 32 | 32 | | | | 30 |
| 605097 | 400 | 400 | | | | 400 | | 30 |
| 605098 | 500, 600 | 500, 600 | 40 | 40 | 700 | | | 30 |
| 605099 | 800,1000, 1250 | 800,1000, 1250 | 50, 60 | 50, 60 | | | 1000, 1250 | 30 |

| | 812 | 812A | 820 | 820A | 810 | 830 | 817 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605100 | 1500, 2000 | 1500, 2000 | | | | | 1500, 2000 | 30 |

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.