Pneumatikus racsni kompozit házzal

1522



Profilok



Termékjellemzők

- üresjárati sebesség: 200 f/min
- max. nyomaték: 41 Nm
- ajánlott üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 113 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"


Előnyök:

- vastagfalú racsnis fej
- golyóscsapágyazott
- párnázott markolat
- új levegőszabályozó
- 360°-os forgó levegőcsatlakozó
- hátsó levegőkiáramlás
- alacsony zajszint: 79 dB(A)
- kisméretű és kompakt szerszám
- minőségi kialakítás
- kézre álló ki-/bekapcsológomb

- a forgásirány gyorsan és praktikusan váltható

Használat:

- autóipar
- repülőgépipar
- mezőgazdasági gépek, eszközök
- nehézipar
- nagyméretű építőipari gépek
- hajóépítő ipar
- egyedi összeszerelés
- Fontos!
- Gépi dugókulcsok használata javasolt.



		L	A	B	Nm	
627565	1/4"	196	49	40,8	41	749

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Photo (pictures)



Accessories

 Gyorscsatlakozó

 Gyorscsatlakozó hüvely

 Spiráltömlő

 Levegőelőkészítő, 1/4"

Safety tips

- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.

- Always disconnect tools not in use from the air supply.