Indikátor opotrebovania reťaze


1644/6



Product features

Ideálny nástroj na udržanie hnacieho ústrojenstva vášho bicykla v špičkovom stave. Tento indikátor je vyrobený z presnej laserom rezanej ocele a presne meria opotrebovanie reťaze na úrovniach, pri ktorých výrobcovia reťazí bežne odporúčajú výmenu reťaze (0,5 % a 0,75 %). Trojbodová konštrukcia nástroja izoluje opotrebenie kolíkov od opotrebenia valčekov, čím zaisťuje presné výsledky. Pomocou QR kódu si pozrite inštruktážne video. Funguje na všetkých 6-13 rýchlostných reťaziach, vrátane reťazí SRAM s plochým vrchom. Vo všeobecnosti platí, že 11- až 13-rýchlostné reťaze by sa mali vymeniť pred alebo pri 0,5% opotrebovaní, zatiaľ čo 6-10-rýchlostné reťaze by sa mali vymeniť pred alebo pri 0,75% opotrebovaní.

- Udržať si prehľad o opotrebovaní reťaze je dôležité, pretože opotrebovaná reťaz môže spôsobiť zlé radenie a opotrebenie ostatných komponentov hnacieho ústrojenstva.
- Vyrobené z presnej, laserom rezanej ocele.
- Presne meria 0,5 % a 0,75 % opotrebovania reťaze – úrovne opotrebovania, pri ktorých výrobcovia reťazí najčastejšie navrhujú výmenu reťaze.
- Trojbodová konštrukcia nástroja izoluje opotrebovanie kolíkov od opotrebovania valčekov
- Obsahuje QR kód s videonávodom na použitie
- Funguje na všetkých 6-13 rýchlostných reťaziach, vrátane reťazí Sram s plochým vrchom.
- Pozrite si pokyny výrobcu reťaze na výmenu.
- Všeobecné pravidlo pre výmenu reťaze.
- 11 – 13 rýchlostné reťaze – vymeňte pred alebo pri 0,5 % opotrebovaní
- 6 – 10 rýchlostné reťaze – vymeňte pred alebo pri 0,75 % opotrebovaní



	L	H	B	
629344	178	2	29.4	45

* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

Usage (pictures)



