

# Sada skrutkovačov TBI s TX profilom a otvorom

621/1CS7TBI




## Profiles



## Product features

Sada obsahuje:

- 7x skrutkovač TBI s TX profilom a otvorom (produkt 621/1TBI) roz. TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40

| Product name                                  | SKU   | Article     | Dimensions                                      | Quantity |
|---|---|-------------|---|----------|
| Sada skrutkovačov TBI s TX profilom a otvorom | 612308  | 621/1CS7TBI | TR 10 - TR 40                                   | 7        |
| Skrutkovač torx (TX) s otvorom TBI            |  | 621/1TBI    | TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40 | 7        |

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

# Safety tips



- Pomocou skrutkovača pridržiavajúceho skrutky začnite skrutkovať na nepohodlných a ťažko dostupných miestach.
- V blízkosti, kde nie je možné použiť bežný skrutkovač, použite hrubý skrutkovač.
- Zaoblený hrot by mal byť opravený pilníkom; uistite sa, že okraje sú rovné.
- Skrutkovače používané v dielni je najlepšie skladovať v stojane. Týmto spôsobom je možné rýchlo vybrať správny skrutkovač.
- Udržujte rukoväť skrutkovača v čistote; mastná rukoväť môže spôsobiť nehody.
- Skrutkovač by sa nikdy nemal používať ako páčidlo. Ak je takto nadmerne namáhaný, čepeľ sa môže zlomiť a poslať čiastočku ocele do ramena operátora alebo dokonca do jeho očí.



- Nepoužívajte kliešte na rukoväť skrutkovača, aby ste získali extra silu otáčania. Kľúč by sa mal používať iba na štvorhrannom drieku alebo podložke skrutkovača, ktorý je špeciálne navrhnutý na tento účel.
- Čepeľ skrutkovača nevystavujte nadmernému teplu, pretože to môže znížiť tvrdosť čepele.
- Nepoužívajte skrutkovač s rozštiepenou alebo zlomenou rukoväťou.
- Na kontrolu akumulátora alebo na zistenie, či je elektrický obvod pod napätím, nepoužívajte bežný skrutkovač.

## Safety (pictures)

