

Zestaw wkrętek VDE TBI z próbnikiem napięcia

603CS6TVDETBI




Profile





Cechy produktu

Zestaw zawiera:


- 3x wkrętak VDETBI z izolowanym grotem, dla elektryków (art. 603VDETBI) VDE rozm. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- 2x wkrętak VDETBI krzyżakowy (PH) z izolowanym grotem (art. 613VDETBI) rozm. PH 1x80, PH 2x100
- 1x tester napięcia 220 - 250 V (art. 630VDE) rozm. 0.5x3.0x140

Nazwa produktu	SKU	Artykuł	Wymiary	Ilość
Zestaw wkrętek VDE TBI z próbnikiem napięcia	617043	603CS6TVDETBI	-	6
Wkrętak płaski dla elektryków z izolowanym grotem VDE TBI		603VDETBI	0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150	3

Nazwa produktu	SKU	Artykuł	Wymiary	Ilość
Wkrętak krzyżakowy (PH), izolowany, VDE TBI		613VDETBI	PH1x80, PH2x100	2
Tester napięcia 220-250V		630VDE	0.5 x 3.0x140	1

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)



Wskazówki bezpieczeństwa



- Use a screw holding screwdriver to get screws started in awkward, hard-to-reach areas.
- Use a stubby screwdriver in close quarters where a conventional screwdriver cannot be used.
- A rounded tip should be redressed with a file; make sure edges are straight.
- Screwdrivers used in the shop are best stored in a rack. This way, the proper selection of the right screwdriver can be quickly made.
- Keep the screwdriver handle clean; a greasy handle is apt to cause accidents.
- A screwdriver should never be used as pry bar. If it is overstressed in this manner, the blade



- Don't use pliers on the handle of a screwdriver to get extra turning power. A wrench should only be used on the square shank or bolster of a screwdriver that is especially designed for that purpose.
- Don't expose a screwdriver blade to excessive heat as it may reduce the hardness of the blade.
- Don't use a screwdriver with a split or broken handle.
- Don't use a regular screwdriver to check a storage battery or to determine if an electrical circuit is live.
- Nie używaj narzędzi, które noszą ślady zużycia i mają widoczną drugą warstwę plastiku.

might break and send a particle of steel into the operator's arm or even towards his eyes.

- Narzędzia VDE, które składają się z kilku części, muszą być prawidłowo zmontowane przed użyciem.
- Podczas pracy z narzędziami VDE należy unikać kontaktu z wodą.