

Tregues Zinxhiri veshin

1644/4



Usage



Profiles



[./al/support/warranty](http://al/support/warranty)

Product features


- bëra nga saktësi, lazer prerë çeliku.

Si të përdorni mjet:

- Një zinxhir veshur ndërrime dobët dhe vesh ingranazhet më të shpejtë. Ky mjet është një matës "të shkojnë, nuk shkojnë", i projektuar për të treguar me saktësi kur një zinxhir është e lodhur jashtë.

E rëndësishme!

- Matja: nga 0 në 0,6% - ka veshin zinxhir. nga 0,7 në 1,2% zinxhiri është i lodhur dhe është e nevojshme për të zëvendësuar atë.



617171

L

122,5

A

2

B


37

C

12,7




40



Retail packaging

Barcode	MB	MC	MA	Icon
617171	44	4	180	40



Transport packaging

Barcode	Icon	TB	TC	TA	Icon
617171	4	177	27	55	180