

Indicatore di usura della catena

1644/4



Profili



Attributi del prodotto


- Costruito con acciaio tagliato con precisione con laser

Come usare l'attrezzo:

- Una catena usurata scorre poco e consuma velocemente il pignone. L'utensile è un misuratore "passa non passa" studiato per indicare accuratamente quando una catena è consumata.

Importante!

- Misurazione: da 0 a 0,6% - non c'è usura. Da 0,7 a 1,2% - la catena è consumata ed è necessario sostituirla.



617171

L

122,5

A

2

B

37

C

12,7



40

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)

