

Zincir aşınma göstergesi

1644/4



Profiles



Product features


- Hassas, lazer kesim çelikten yapılmıştır

Aletin kullanımı:

- Yıpranmış bir zincir kötü bir şekilde yer değiştirir ve aynakol dişlilerinin daha hızlı yıpranmasına neden olur. Alet, zincirin ne zaman yıprandığını doğru bir şekilde göstermek üzere tasarlanmış "go, no go" ölçü aletidir.

Önemli!

- Ölçüm: %0 ilâ %0,6 arasında - zincir yıpranmamıştır. %0,7 ilâ %1,2 arasında zincir yıpranmıştır ve değiştirilmesi gerekmektedir.



617171

L

122,5

A

2

B

37

C

12,7



40

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)

