

Приспособление для проверки цепи, PROFI

1643/4




Профили



Описание товара

Как использовать приспособление:

- Для улучшения переключения передач и равномерного износа трансмиссии большинство производителей рекомендуют заменять цепь до растяжения на 0,6. С помощью этого профессионального инструмента можно быстро и точно определить износ и растяжение любой цепи. Вставьте штырьки приспособления в звенья цепи, плотно прижмите мерительную пластину и считайте показания.



L

B

A



617170

0 - 1,2

137

25,5

20

119,4

120,6

142

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

