

Приспособление для проверки цепи, PROFI

1643/4




Профили



Описание товара

Как использовать приспособление:

 Для улучшения переключения передач и равномерного износа трансмиссии большинство производителей рекомендуют заменять цепь до растяжения на 0,6. С помощью этого профессионального инструмента можно быстро и точно определить износ и растяжение любой цепи. Вставьте штырьки приспособления в звенья цепи, плотно прижмите мерительную пластину и считайте показания.



	1	L	В	A	€	C₹	-
617170	0 - 1,2	137	25,5	20	119,4	120,6	142

^{*} Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

