

# Pneumatikus racsni kompozit házzal

1532



## Profilok



## Termékjellemzők

- üresjárat sebesség: 200 f/min
- max. nyomaték: 54 Nm
- ajánlott üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 113 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- max. csavarméret: M8


## Előnyök:

- vastagfalú racsnis fej
- golyóscsapágyazott
- párnázott markolat
- új levegőszabályozó
- 360°-os forgó levegőcsatlakozó
- hátsó levegőkiáramlás
- alacsony zajszint: 79 dB(A)
- kisméretű és kompakt szerszám
- minőségi kialakítás

- kézre álló ki-/bekapcsológomb
- a forgásirány gyorsan és praktikusán váltható

## Használat:

- autóipar
- repülőgépipar
- mezőgazdasági gépek, eszközök
- nehézipar
- nagyméretű építőipari gépek
- hajóépítő ipar
- egyedi összeszerelés
- Fontos!
- Gépi dugókulcsok használata javasolt.



|        |      |     |    |      |    |     |
|--------|------|-----|----|------|----|-----|
|        |      | L   | A  | B    |    |     |
| 627566 | 3/8" | 196 | 49 | 40,8 | 54 | 748 |

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

## Photo (pictures)



## Accessories



Gyorscsatlakozó



Gyorscsatlakozó



Gyorscsatlakozó hüvely



Gyorscsatlakozó hüvely



Levegőelőkészítő, 3/8"



Levegőelőkészítő, 1/2"



Spiráltömlő

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.



- Always disconnect tools not in use from the air supply.