

# Pneumatikus sarok-ütvecsavarozó

1564



## Profilok



1/2"



## Termékjellemzők

- üresjáratú fordulatszám: 8000 f/min

- max. nyomaték: 343 Nm
- ajánlott üzemi nyomás: 6,2 bar
- levegőfelhasználás: 113 l/min
- levegőcsatlakozás: 1/4"
- zajszint: 92 dB(A)
- max. csavarméret: M16

### Előnyök:


- alumínium motorburkolat
- kompozit markolat
- levegőkiáramlás a markolatnál (hangfogó)
- hajtásirány egy kézzel váltható
- kompakt és erőteljes
- nagyméretű kalapácsos mechanizmus

### Használat:

- autóipar
- repülőgépipar
- mezőgazdasági gépek, eszközök
- nehézipar
- nagyméretű építőipari gépek
- hajóépítő ipar
- egyedi összeszerelés

### Fontos!

- minden esetben használunk Unior gépi dugókulcsokat.



		L	A	B		
--	--	---	---	---	--	--

627569

1/2"

88

60

237

343

1332

\* A termékképek illusztrációk. minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

### Használat (pictures)



## Photo (pictures)



## Accessories



Gyorscsatlakozó



Gyorscsatlakozó



Gyorscsatlakozó hüvely



Gyorscsatlakozó hüvely



Levegőelőkészítő, 3/8"



Levegőelőkészítő, 1/2"



Spiráltömlő

## Safety tips



- The pressure in the tool during the operation has to be at least 6.2 bar for the tool to work properly.
- Regularly clean and dry the air filters and inlet air supply.
- Always use clean and dry air with the correct mixture of oil, for maximum tool life.
- Check the joints and ensure that the tubes and other equipment are not damaged before use.
- All tools should be gently oiled prior to being stored.
- Always store pneumatic tools in dry places away from water.
- Always use original spare parts.
- Repairs can be performed only by authorised staff people authorised by Unior d.d.
- Always disconnect tools not in use from the air supply.