

# Wskaźnik zużycia zębarki

1658/2P



## Profile




## Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium flex plus
- wykończenie powierzchni : chromowanie zgodne z ISO 1456:2009
- Do zębatek HG i IG

## Jak użyć przyrząd :

- Wskaźnik zużycia zębarki określa stan tylnej zębarki. Można go używać do sprawdzania zębatek od 12 do 21 zębowych. Procedura : Łańcuch jest ułożony na zębacie, wskaźnik układamy kulistym zakończeniem między dwoma zębami na górnej części zębarki. Ostatnie ogniwo łańcucha jest usuwany z zębarki z siłą 100 N lub 10 kg przez użycie przyrządu w stronę obrotu zębarki. Usuwamy ostatnie ogniwo łańcucha z zębarki. Jeżeli schodzi łatwo, zębarka jest w dobrym stanie. Jednakże gdy ogniwo zachodzi na sąsiedni ząb lub gdy musimy użyć siły do jego usunięcia, jest on zużyty i należy wymienić.



L

B

A

C

C''





L

B

A

C

C"



629230

270

13

43

2,18

11/128"

77

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)

