

# Sada bitov

Hidden

6776PB21



## Profiles



## Product features

- Rozmery boxu: 145 x 85 x 40

## Sada obsahuje:

- 1x adaptér bitov E6, 3 (1/4") (produkt 6715E6,3) roz. 75
- 4x imbus bit (produkt 6469C6,3) rozm. 3, 4, 5, 6
- 9x TX bit (produkt 6472C6,3) rozm. TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40

- 3x bit (PZ) (produkt 6466C6,3) rozm. PZ1, PZ2, PZ3
- 2x bit (PH) (produkt 6463C6,3) rozm. PH1, PH2
- 2x plochý bit (produkt 6460C6,3) rozm. 0,5 x 4,0, 1,2 x 6,5

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Sada bitov	621650	6776PB21	-	14

\* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.

## Safety tips



- Pomocou skrutkovača pridržiavajúceho skrutky začnite skrutkovať na nepohodlných a ťažko dostupných miestach.
- V blízkosti, kde nie je možné použiť bežný skrutkovač, použite hrubý skrutkovač.
- Zaoblený hrot by mal byť opravený pilníkom; uistite sa, že okraje sú rovné.
- Skrutkovače používané v dielni je najlepšie skladovať v stojane. Týmto spôsobom je možné rýchlo vybrať správny skrutkovač.
- Udržujte rukoväť skrutkovača v čistote; mastná rukoväť môže spôsobiť nehody.
- Skrutkovač by sa nikdy nemal používať ako páčidlo. Ak je takto nadmerne namáhaný, čepeľ sa môže zlomiť a poslať čiastočku ocele do ramena operátora alebo dokonca do jeho očí.



- Nepoužívajte kliešte na rukoväť skrutkovača, aby ste získali extra silu otáčania. Kľúč by sa mal používať iba na štvorhrannom drieku alebo podložke skrutkovača, ktorý je špeciálne navrhnutý na tento účel.
- Čepeľ skrutkovača nevystavujte nadmernému teplu, pretože to môže znížiť tvrdosť čepele.
- Nepoužívajte skrutkovač s rozštiepenou alebo zlomenou rukoväťou.
- Na kontrolu akumulátora alebo na zistenie, či je elektrický obvod pod napätím, nepoužívajte bežný skrutkovač.