

Manyetizör/Demanyetizör

633



Profiles



Product features

- malzeme: ABS
- mavi renk


Kullanım:

- Tornavidanın ucunu, vidaların ucuna yapışmasını sağlamak için mıknatıslayıcıyı kullanın. Ucu ve tornavidanın şaftını + ile işaretlenmiş mıknatıslayıcı açıklığının içinden iterek mıknatıslayın. Tornavidanın ucu hemen mıknatıslanacaktır.
- Ucu ve şaftı - ile işaretlenmiş mıknatıslığın açıklığına iterek ve açıklığın iç duvarını hafifçe ovalayarak ucu manyetikten arındırabilirsiniz.

- Mıknatıslanma süresi kullanım alanına bağlıdır. Mıknatıslanmış bir tornavida, manyetik alan çizgilerinin daha güçlü olduğu bir odada kullanılırsa (örneğin, elektrik dolabı), uç daha hızlı manyetik hale gelir. Normal bir ortamda mıknatıslanma daha uzun sürer.
- Mıknatıslayıcı, vidaları doğrudan delikle aynı hizada bulunamayan ancak deliğe veya tornavida ucu ile vidalama noktasına yerleştirilebilen tornavidalarla vidaları sabitlemek için kullanılır. Aynı şey, vidaların açılması için yeterli bir alandan kolayca çıkarılabildiğinden, açma için de geçerlidir. Mıknatıslanmış uç, ellerin erişemeyeceği yerlerde ulaşılması zor yerlerde, küçük metal cisimlerin kaldırılması için de kullanılabilir.

Önemli!

- Mıknatıslanmış tornavida, paslanmaz çelik vidaları tutmak için kullanılamaz.



612866

B

52

A

30



91

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Safety tips



- Use a screw holding screwdriver to get screws started in awkward, hard-to-reach areas.
- Use a stubby screwdriver in close quarters where a conventional screwdriver cannot be used.
- A rounded tip should be redressed with a file; make sure edges are straight.
- Screwdrivers used in the shop are best stored in a rack. This way, the proper selection of the right screwdriver can be quickly made.
- Keep the screwdriver handle clean; a greasy handle is apt to cause accidents.
- A screwdriver should never be used as pry bar. If it is overstressed in this manner, the blade might break and send a particle of steel into the operator's arm or even towards his eyes.



- Don't use pliers on the handle of a screwdriver to get extra turning power. A wrench should only be used on the square shank or bolster of a screwdriver that is especially designed for that purpose.
- Don't expose a screwdriver blade to excessive heat as it may reduce the hardness of the blade.
- Don't use a screwdriver with a split or broken handle.
- Don't use a regular screwdriver to check a storage battery or to determine if an electrical circuit is live.