

# Съёмник зубчатого шкива универсальный

2210/2A




## Профили



## Описание товара

- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- поверхностная обработка: хромированный в соответствии со стандартом ISO 1456:2009, винт - чернёный
- для удаления всех типов приводных шкивов (с 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 торцевыми канавками)

- Инструмент предназначен для удаления приводных шкивов с торцевыми канавками. Инструмент удаляет шкив при абсолютном отсутствии опасности повреждения. Инструмент подстраивается для разных значений диаметра шкива, так как его лапки регулируются.



621780

B

100

D

48 - 82

H


135




800

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.


## Использование (картинки)




Вставьте лапки съёмника (3 шт.) в прорези съёмника, отмеченное количество прорезей шкива. Например: если шкив имеет 5 отверстий, вставьте лапки съёмника (3 шт.) во все прорези съёмника со знаком номера 5.




Вставьте лапки съёмника в отверстия шкива.




Поворачивайте ходовой винт съёмника в направлении по часовой стрелке, пока шкив не снимется.




После завершения работы удалите съёмник.



Съёмник может использоваться для различных видов шкивов.



## Фото (картинки)



## Аксессуары



Съёмник зубчатого шкива



Съёмник-сепаратор

## Запасные детали



Винт для арт. 2210/2



Захват для арт. 2210/2А

### Безопасность (картинки)

