

Indicator voor kettingslijtage

1644/4



Profielen



Product attributen


- Made from precision, laser cut steel.

Hoe het gereedschap te gebruiken :

- Een versleten ketting schakelt slecht en veroorzaakt onnodige schade aan de tandwielen. Het gereedschap is een "go, no go"-meter, ontworpen om nauwkeurig aan te geven wanneer een ketting versleten is.

Belangrijk!

- Measurement: from 0 to 0,6% - no chain wear. from 0,7 to 1,2% the chain is worn out and it is necessary to replace it.



617171

L

122,5

A

2

B

37

C

12,7



40

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)

