

# Индикатор за износване на веригата

1644/4



## Профили



## Параметри на продукта


- Изработен прецизно от лазерно отрязана стомана

## Как да използваме инструмента:

- Износената верига се превключва лошо и износва зъбните колела. Този инструмент дава точна индикация за износването на веригата.

## Важно!

- Измервания: - от 0 до 0.6 % - няма износване. - от 0.7 до 1.2 % - веригата е износена и е необходимо да се подмени.



617171

L

122,5

A

2

B

37

C

12,7



40

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамаве .

## Употреба (снимки)

