

Kontrolnik obrabljenosti verige, profesionalni

1643/4




Profili



Atributi izdelka

Kako uporabiti orodje:

- Profesionalni kontrolnik obrabljenosti verige je namenjen natančnemu merjenju obrabe verige. Kolesček kontrolnika nastavimo v izhodiščni položaj, na vrednost 0, merilna zatiča vstavimo med člene verige in z lahkim vrtenjem kolesčka ugotavljamo raztegnjenost verige. Kolesček z manjšo silo privijemo do konca in na merilni skali odčitamo razteg verige v območju od 0 do 1,2 mm. Meritev ponovimo na več odsekih verige. Proizvajalci priporočajo zamenjavo verige, ko se doseže razteg oziroma obraba verige preko 0,5 % ali 0,6 mm na dolžini 10 členov.



L

B

A

C↓

C↑



617170

0 - 1,2

137

25,5

20

119,4

120,6

142

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)

