

# Burin pour points de soudure et rivets

1514A3




## Profils



## Description produit

### Utilisation:

- Pour enlever des rivets et le laitier de soudure



617720

L

180

B

20

D

19



179

\* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.