

Klešče stranske, ščipalne, močne, za varno delo na višini

466/1VDP-H



Profilii



Atributi izdelka


- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezil induktivno kaljeni
- površinska zaščita: kromirane po ISO 1456:2009
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749 in EN IEC 60900

Prednosti:

- ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- na vsakem orodju je označena teža orodja

Pomembno!

- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim
- Izolirano orodje ni namenjeno uporabi s karabini, temveč s privezovalnim trakom z vrvico.



L

B

A

C



626964

180

215

28

11

21

351

sposobnost rezanja (10N=1kg)

max 2150 N/mm² Ø†max 650 N/mm² Ø†

626964

180

1,8

3,0

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzijs so v mm, teža v g. Vse navedene dimenzijs lahko odstopajo v tolerančnih merah.

Uporaba (slike)



Karabin na
privezovalnem traku
zapnemo v zaponko na
orodju. Zaponke na
orodjih so dovolj velike,
da v njih lahko zapnemo
2 karabina.



Karabin na
privezovalnem traku je
potrebno zavarovati pred
odpiranjem s privitjem
matice.



Pred snemanjem orodja
s pasu odvijemo matico
na nosilnem karabinu
orodja na pasu.



Odpnemo karabin na
pasu in orodje, ki je
pripeto na
privezovalnem traku,
vzamemo s karabina.
Oranje je sedaj
pripravljeno za delo.



Slika prikazuje pravilno
navezano orodje na
privezovalni trak, s
katerim uporabljamo
orodje.



Z orodjem za
demontažo nasadnega
ključa (artikel 1111)
pritisnemo zatič v luknji,
ter sočasno snamemo
nasadni ključ s štirikota
raglje in zamenjamo
nasadni ključ ali
podaljšek.

Varna uporaba



- Orodja vedno menjajte na varnih območjih, kjer ni nevarnosti padca orodja.
- Vedno uporabljajte orodja s karabini Unior in nikoli ne uporabljajte karabinov s premerom manj kot 6 mm.
- Orodja, ki se uporabljajo na višini, je treba redno preverjati glede poškodb in poskrbeti, da ni poškodb vrvi, karabinov, pritrdilnih obročev ali jermenov.

- Pri delu na višini ne uporabljajte orodja, ne da bi ga pritrdili na delovni pas.
- Ne uporabljajte in popravljajte poškodovanega orodja.
- Ne presegajte maksimalne teže 2,3 kg za posamezna orodja, ki jih lahko delavec pritrdi na pas.

Safety (slike)



Frequently asked questions

Ali so certificirana izolirana orodja narejena po drugačnem postopku kot necertificirana izolirana orodja?

Orodja so izdelana po enakem postopku.

Ali spadajo izolirana (VDE) orodja med osebno zaščitno opremo (PPE)?

V skladu z EU regulativno orodje VDE ne spada v skupino PPE.

Ali lahko z izoliranimi kleščami delamo pod električno napetostjo?

Ja, ampak le strokovnjaki, ki se ravnajo po varnostnih zahtevah in uporabljajo dodatno osebno zaščitno opremo.

Ali se orodje VDE v serijski proizvodnji samo vzorčno testira?

Visokonapetostni test (pri 10kV) se opravi 100%, na vsakem orodju. Ostali testi se izvajajo vzorčno v skladu s standardom EN60900.