

# Индикатор за износване на веригата


1644/6



## Параметри на продукта

Перфектният инструмент за поддържане на задвижването на вашия велосипед в отлично състояние. Изработен от прецизна, лазерно изрязана стомана, този индикатор прецизно измерва износването на веригата на нива, при които производителите на веригата обикновено предлагат смяна (0,5% и 0,75%). Триточковият дизайн на инструмента изолира износването на щифта от износването на ролката, осигурявайки точни резултати. Използвайте QR кода, за да гледате видеото с инструкции. Работи на всички вериги с 6-13 скорости, включително SRAM вериги с плосък връх. Като общо правило, веригите с 11-13 скорости трябва да се сменят преди или при 0,5% износване, докато веригите с 6-10 скорости трябва да се сменят преди или при 0,75% износване.

- Важно е да сте наясно с износването на веригата, тъй като износената верига може да причини лошо превключване и да износи други компоненти на задвижването.
- Изработена от прецизна, лазерно изрязана стомана.
- Измерва прецизно 0,5% и 0,75% износване на веригата – нива на износване, при които производителите най-често предлагат смяна на веригата.
- Триточковият дизайн на инструмента изолира износването на щифта от износването на ролката
- Включва QR код с видео инструкции за използване
- Работи с всички вериги с 6 -13 скорости, включително вериги Sram с плосък връх.
- Вижте инструкциите за смяна на веригата от производителя.
- Общо правило за смяна на веригата.
- 11 – 13 скоростни вериги – сменете преди или при 0,5% износване
- 6 – 10 скоростни вериги – сменете преди или при 0,75% износване





L

H

B



629344

178

2

29.4

45

\* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамаве .

## Употреба (снимки)

